

ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ.2563

น้ำเพื่อการเกษตร

เทศบาลตำบลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตำบล	หมู่บ้าน	แหล่งน้ำ	สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา	การดำเนินการช่วยเหลือ	ผลการช่วยเหลือ	การคาดการณ์ในปี 2563	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
เหมืองจี้	หมู่1 - หมู่14	น้ำแม่ทา	น้ำแม่ทาแห้ง	ขุดลอกลำน้ำทา	ไม่สามารถกักเก็บน้ำให้ผันเข้าสู่ลำเหมืองสาขาได้เนื่องจากตัวฝายดอยแตชำรุดเสียหายสิ้นเชิง	ขาดแคลนน้ำ	* ของบประมาณก่อสร้างฝายดอยแต * จัดหางบประมาณขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อการเกษตร	ตัวฝายชำรุดเสียหาย

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-1811364

053-003442 ต่อ 117

E-mail.....

วันที่ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563